


76533

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE (replacement instructions)



L'assieme completo 76533 da noi distribuito è specifico per i modelli Daewoo Matiz 1.0 (II serie) aventi sul coperchio del cestello il tubo di sfiato. Per applicazioni su modelli precedenti all'anno 2001 (I serie), tappare il foro indicato nella foto dalla freccia. Questo al fine di evitare che i vapori della benzina possano finire nell'abitacolo.

(For car models before 2001, plug the fitting pipe pointed cut by the arrow in the picture.
This to avoid fuel vapors entering the car passenger compartment.)